改 善 箇 所 説 明 図

通称名「HTR86」「KBR105」「HTR146」については排気管のみ交換する。



改善前



改善後

改善前

改善後

排気管（フレキシブルパイプ部）
基準不適合発生箇所

対策品排気管（フレキシブルパイプ部）

対策品排気管

通称名「HTR88」「KBR108」「HTR148」については排気管及びブラケットを交換する。



改造前



改造後



排気管（フレキシブルパイプ部）
基準不適合発生箇所

対策品ブラケット

対策品排気管（フレキシブルパイプ部）

基準不適合発生箇所

ロータリ除雪自動車の排気管フレキシブルパイプ部において、設計検討が不十分なため、強度が不足しているものがある。
そのため、車両走行振動により亀裂が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、フレキシブルパイプ部が折損して排気ガスが漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、排気管を対策品に交換する。また、車両に応じてブラケットを対策品に交換する。

注 ： □ は、交換部品を示す。

識別 ： 改善実施済車は、排気管の形状で判断できるため特別な識別表示は行わない。