

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年9月30日

リコール届出番号	5878	リコール開始日	令和8年10月1日
届出者の氏名又は名称	株式会社 N I C H I J O 代表取締役社長 宮澤 和孝 問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136		
不具合の部位（部品名）	車枠（リヤフレーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロータリ除雪自動車のリヤフレームにおいて、ステアリングシリンダブラケット取付部の強度検討が不十分なため、繰り返しの操舵により当該取付部に亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進展し、最悪の場合、操舵不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	恒久措置の検討に時間を要することから、暫定措置として全車両、当該取付部の亀裂の有無を確認する。 なお、上記結果より亀裂が確認された場合は溶接補修を実施する。 また、亀裂が確認されなかった車両は稼働状況を考慮した日程で亀裂の有無の確認を実施し、亀裂が確認された場合は溶接補修を実施する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・自動車使用者：自動車使用者に直接通知する。 ・自動車特定整備事業者等：全使用者を把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 ・改善実施済車：運転席ドア開口部に緑色ペイントを塗布する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	YDS-R01E	HTR608	R01E-0001～R01E-0030、R01E-1001、R01E-1002 平成27年9月10日～令和7年10月16日	17台	
	R01D	HTR605	R01D-0001～R01D-0013 平成21年10月28日～平成26年10月30日	13台	
	R17C	HTR802	R17C-0001、R17C-0002 令和7年11月24日～令和8年2月6日	2台	
	R17B	HTR801	R17B-0002 平成20年12月16日	1台	
	R17A	HTR800	R17A-0001 平成17年12月21日	1台	
	（計5型式）	（計5車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成17年12月21日～令和8年2月6日	（計34台）	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。