

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年9月8日

リコール届出番号	5709	リコール開始日	2025年9月9日
届出者の氏名又は名称	株式会社 N I C H I J O 代表取締役社長 宮澤 和孝 問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136		
不具合の部位（部品名）	巻込防止装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	凍結防止剤散布車の巻込防止装置において、設計検討が不十分なため、強度が不足している。 そのため、そのまま使用を続けると、走行振動により破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右の巻込防止装置に対策部品を追加する。 なお、当該部に損傷がある場合は新品に交換する。		
不具合件数	15件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・自動車使用者に直接通知する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・改善実施済車：対策部品の構造で判断できるため特別な識別表示は行わない。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラック	QPG-CW5YL	クオン	CW5YL-30379, CW5YL-30382 平成27年10月8日	2台	
			JNCMM60D3HU021760 平成29年9月16日	1台	
	2PG-CW5BL		JNCMB02D0JU035881～JNCMB02D5NU072351 平成30年9月28日～令和4年6月19日	104台	
	2PG-CW5EL		JNCMCH0D6PU082095～JNCMCH0D1RU090141 令和5年12月22日～令和6年8月20日	10台	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年10月8日～令和6年8月20日	(計117台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。