

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年2月5日

リコール届出番号	5769	リコール開始日	令和8年2月6日
届出者の氏名又は名称	株式会社 NICHIGO 代表取締役社長 宮澤 和孝 問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（中間軸部のベアリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロータリ除雪自動車のエンジンと変速機間にある中間軸部において、製造管理が不適切なため、異品のベアリングが組付けられているものがある。そのため、ベアリングの給油穴からグリスが漏れて潤滑不足となり、そのまま使用を続けると異常に摩耗し、最悪の場合、ベアリングが破損して走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、中間軸部のアセンブリを正規品に交換する。		
不具合件数	無し	事故の有無	無し
発見の動機	社内検査からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・自動車使用者：自動車使用者に直接通知する。 ・自動車特定整備事業者等：全使用者を把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 ・改善実施済車：ベアリングの形状で判断できるため特別な識別表示は行わない。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	YDS-R03F	HTR308A	R03F-0530～R03F-0532、R03F-0534 令和7年10月16日～令和7年11月19日	4台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年10月16日～令和7年11月19日	(計4台)	