


改善箇所説明図

通称名：HTR55



運転室内部

適切な表示ラベル


改善措置の内容

全車両、適切な表示ラベルに貼り替える。


注： は、対策部分を示す。
識別： ラベルの表示内容で識別する。

改善箇所説明図

通称名：HTR88、KBR108、HTR148



運転室内部



適切な表示ラベル


改善措置の内容

全車両、適切な表示ラベルに貼り替える。

注： は、対策部分を示す。
識別： ラベルの表示内容で識別する。

改善箇所説明図

通称名：HTR408、HTR308A



適切な表示ラベル

運転室左ドア内側

改善措置の内容

全車両、適切な表示ラベルに貼り替える。

注： は、対策部分を示す。
識別： ラベルの表示内容で識別する。